

### **КОМЕНТАРИЙ ПАО «ММК»**


01.12.2019 произошёл инцидент, связанный с падением площадок и газохода поглотительной системы №2 сероулавливающих установок №2 агломерационного цеха.

Сероулавливающая установка №2 включает в себя три однотипные поглотительные системы №№ 1, 2, 3, одна из которых является резервной и постоянно находится в работе при минимальной загрузке. В случае остановки на ремонт одной из поглотительных систем, оставшиеся две системы включая резервную выводятся на полную мощность, что позволяет обеспечить очистку всего объёма образующихся аглогазов.

После падения газохода, технологический персонал оперативно перекрыл шибер газохода поглотительной системы №2, и загрузил на полную мощность поглотительные системы №1, 3, что позволило исключить сверхнормативные выбросы в атмосферу и предотвратить нанесение вреда окружающей среде.

Отсутствие вреда нанесённого окружающей среде подтверждается «Актом технического расследования причин инцидента».

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
по производству ПАО «ММК»

 О.П. Ширяев  
 (подпись, дата) 30.01.2019
**АКТ****ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ИНЦИДЕНТА**

(ПАДЕНИЯ ПЛОЩАДОК И ГАЗОХОДА ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ №2  
СЕРОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК (СУУ) №2 АГЛОМЕРАЦИОННОГО ЦЕХА ГОП)

1. Дата инцидента 01.12.2018г.
2. Время возникновения инцидента 12 час. 55 мин.
3. Предприятие ПАО «ММК»
4. цех Агломерационный
5. Участок СУУ
6. Агрегат Установка очистки газа
7. Расследование инцидента проведено комиссией, назначенной распоряжением «05» декабря 2018 г. № ЗГПР-01/334:

В составе председателя:

Рабаджи Д.В. – главный металлург;

Заместителя председателя комиссии:

Бельтюков А.А. – начальник УОТиПБ;

Членов комиссии:

Бочкарев А.В. – начальник ГОП;

Савченко С.Л. – и.о. ведущего специалиста НТЦ;

Филиппов Ю.М. – старший менеджер УОТиПБ;

Дробный О.Ф. – начальник ЛООС;

Емельянов Л.Г. – и.о. начальника аглоцеха ГОП;

Влад И.Н. – заместитель генерального директора АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»;

Юрченко Д.В. – и.о. главного инженера проекта АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

18. Вред нанесенный окружающей среде.  
Отсутствует.

19. К акту прилагаются:

- Акт №54 от 16.11.2018 «Проверки технического состояния ПГУУ участка СУУ аглоцеха»;
- Обследование АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» металлоконструкций газохода поглотительной системы № 2 участка сероулавливающих установок агломерационного цеха ПАО «ММК» на 205 листах;
- Объяснения должностных лиц на 3 листах;
- Копия распоряжения, касающихся данного инцидента на 1 листе.

Подписи:

Председатель комиссии

Д.В. Рабаджи

Заместитель председателя комиссии

А.А. Бельтюков

Члены комиссии:

А.В. Бочкарев

С.Л. Савченко

Ю.М. Филиппов

О.Ф. Дробный

Л.Г. Емельянов

И.Н. Влад

Д.В. Юрченко